HASVIK KOMMUNE

Kartlegging av fysiske hindre hos offentlige og private tjenesteytere

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m.

i Hasvik kommune, 2007-2011.

Kartleggingen ble foretatt sommeren 2009

HASVIK KOMMUNE

Universell utforming;

Lov om universell utforming trådte i kraft 1. januar 2009;

Loven stiller som krav til utbyggere av nye bygg, offentlige uterom, veier m.m. at utbyggingene skal finne sted på en slik måte at alle mennesker, uavhengig av fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser, skal kunne ta del i de aktiviteter som finnes uten at det skal være behov for spesiell tilrettelegging.

Loven har ikke tilbakevirkende kraft, men samholdt med ”Lov om likestilling og diskriminering” som også trådte i kraft 1. januar 2009 vil det etter hvert bli stilt krav om tilpasninger og tilrettelegging for alle typer brukere hos alle som tilbyr offentlig eller privat tjenesteyting.

HASVIK KOMMUNE

Generelle råd;

1. Dersom du skal foreta utbygging eller planlegger tilretteleggende tiltak, så ta kontakt med fagpersonell. I Hasvik kommune vil ergoterapeut Wanja Holmstrøm kunne bistå i utforming som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Veldig ofte ser vi at huseier har hatt gode intensjoner, men har manglet den nødvendige kunnskapen for å få gjort arbeidet riktig…
2. Rådet kan også komme med tips og forslag til løsninger, bruk oss!
3. Dersom man hensyntar rullestolbrukere, vil man i de fleste tilfeller ha tilrettelagt for alle typer brukere med fysiske funksjonsnedsettelser. Generelt kan vi si at ramper eller lignende ikke bør ha en stigning på mer enn 1:12, men helst ikke mer enn 1:15. Bredde bør være minimum 1,2 meter, men aller helst 1,5 meter. Husk store og gode repos (plass på avsatser), som gjør at det er mulig å snu en rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Resultater fra kartleggingen i Hasvik kommune;

Kartleggingen er foretatt ut fra et ønske om å synliggjøre de hindre og de utfordringer som mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. møter ulike steder i Hasvik kommune i sin hverdag.

Rådet ønsker å gi både ris og ros, for mye er bra!

Rådet kommer med tips og råd til forbedringer der vi ser at dette kan bidra til å forenkle hverdagen for de menneskene vi representerer.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær Samfunnshus

Rampen har en høydeforskjell på 70 cm, og burde derfor ha en minimum lengde på 8 meter (helst 10,5 meter). Rampen var ca 4 meter, og ikke mulig å komme opp med elektrisk stol. Manuell stol måtte skyves opp. Det er greit å komme seg rundt med rullestol innendørs. Har handikaptoalett.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær Servicebygg - Vaskeri

På grunn av murkant og dørstokk er det en høydeforskjell på 35 cm fra bakken til inngangsdør. Murkanten er hele 25 cm høg noe man ikke klarer å forsere med elektrisk rullestol eller alene i manuell rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær Servicebygg – Legekontor og frisør

På grunn av murkant og dørstokk er det en høydeforskjell på 35 cm fra bakken til inngangsdør. Murkanten er hele 25 cm høg noe man ikke klarer å forsere med elektrisk rullestol eller alene i manuell rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær Kirke

Her kommer man seg greit inn med rullestol ☺,
har ikke teleslynge.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær; bensinpumper

Ikke mulig å nå opp til bankterminal hvis man sitter i rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær Oppvekstsenter

Ikke mulig å komme inn på skolen med rullestol. Inne er det høye dørstokker, og handikaptoalettet benyttes som lagerrom. Det er i tillegg trapper opp til klasserom, pauserom og lærerrom. I gamle barnehagedelen kommer man seg opp med rullestol, men rampen er for bratt.

HASVIK KOMMUNE

Joker Sørvær

Har en murkant på 10 cm, som betyr at en rampe bør være minimum 1,2 meter lang. Eierne har signalisert at dette er noe de ønsker å få på plass ☺
Har automatisk åpner på inngangsdør, og inne i butikken er det god plass mellom reolene.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær

gjestehus

Man kommer seg inn med rullestol, men man kunne med fordel blandet inn grus med finere masse foran inngangsdøren. Inne er det lett å bevege seg rundt, men det mangler handikaptoalett.

HASVIK KOMMUNE

Sørvær gjestehus

Ingen mulighet for rullestol-brukere å komme seg inn i hyttene.

HASVIK KOMMUNE

Sørværstua

Mangler rampe, og har i tillegg høydeforskjell mellom repos og dørstokk. Inne er det god plass til å bevege seg, og det er et stort toalett med plass til rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Tørrfiskloftet, Sørvær

Man kommer seg lett inn på tørrfiskloftet, og inne er det god plass å manøvrere. Mangler handikaptoalett.

HASVIK KOMMUNE

Sandvika

Rampene som skal sikre tilgang ned til sjøen er ikke plassert ut, og toalettene ligger oppe i høyden som gjør at de er lite tilgjengelige for bevegelseshemmede/ rullestolbrukere.

HASVIK KOMMUNE

Hasvik rådhus

Det er asfaltert opp til trappen, slik at vi fikk bort en 10 cm høy murkant. I tillegg er skifertrappen merket for svaksynte, slik at trappetrinnene blir markert. Det er kjøpt inn mobil teleslynge, slik at møter i rådhussalen og henvendelser i skranken tilpasses hørselshemmede. Kan også benyttes utenfor rådhuset. Mangler handikaptoalett og calling-anlegg ved ytterdøren.

HASVIK KOMMUNE

Breivikbotn Samfunnshus

Trapper utenfor og innenfor inngangspartiet gjør det vanskelig for bevegelseshemmede og umulig for rullestolbrukere å komme seg inn i bygget.

HASVIK KOMMUNE

Breivikbotn skole

Har elektronisk døråpner, og en rampe etter standard ☺ Brettene på hver side av inngangsdøren er for korte og bratte, så stolen henger seg fast. Mangler handikaptoalett.

HASVIK KOMMUNE

Betel, Breivikbotn

Det er bratte trapper og høg dørterskel for å komme seg inn. Ingen rampe.

HASVIK KOMMUN

Breivikbotn kirke

Her er ingen rampe.
Trappen har løse steinfliser (farlig!!)
Ingen teleslynge.

HASVIK KOMMUNE

Kvitbua, Breivikbotn

Det er greit å komme seg inn på kvitbua med både rullestol og barnevogn.
Har stort toalett, som med enkle grep kan bli et fullgodt handikaptoalett

HASVIK KOMMUNE

Sørøya Havfiskesenter

Med rullestol eller barnevogn kan man ikke komme seg inn i kafeen på grunn av den lange trappa. Det er problematisk å komme seg inn i puben med rullestol på grunn av grus utenfor inngangsdøra. Rampene til hyttene er for bratte

HASVIK KOMMUNE

Joker, Breivikbotn

Det er automatisk åpner på inngangsdør og det går greit å skyve opp mellomdør både når man skal inn og ut.
Det er grei framkommelighet i butikken for rullestolbrukere, men en del varer er i kjelleretasjen (bratt trapp for å komme seg opp/ned).
De har ikke teleslynge i ”post i butikk”.

HASVIK KOMMUNE

Mabu, Breivikbotn

20 cm høgt trinn for å komme seg til døra.
I tillegg er det en veldig høg dørstokk som gjør at man ikke kommer seg ikke inn med manuell rullestol uten hjelp. Med elektrisk rullestol kommer man seg ikke inn uansett.

HASVIK KOMMUNE

Regnskapskontoret, Breivikbotn

Det er en 22 cm høg kant for å komme seg inn ytterdøra.
Med en enkel terskeleliminator kan det tilpasses slik at rullestolbrukere kan komme seg inn på kontoret på egen hånd.

HASVIK KOMMUNE

Breivikbotn barnehage

Rampen på barnehagen er for bratt, men den er bred og fin og man har ingen problemer med å komme seg opp med barnevogn. Barnehagen har ikke trapp i tillegg til rampe noe vi synes er en super idé! Hvorfor ha begge deler når man fint kommer seg opp rampe både gående og rullende?

Barnehagen har toalett/stellerom tilpasset rullestolbrukere, og rommene i barnehagen er godt tilpasset rullestol/liggevogner

HASVIK KOMMUNE

Sparebank1, Breivikbotn

Dørene inn i banken er vanskelige å holde opp samtidig som man skal inn, og i tillegg er dørstokken ved ytterdøren så høy at rullestolen setter seg fast med støttestagene.

HASVIK KOMMUNE

Bensinpumpe, Breivikbotn

Det er ikke mulig å nå opp til bankterminal, og dermed kan man ikke fylle drivstoff på bilen hvis man sitter i rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Hasvik skole

Skolen har automatiske døråpnere og ramper. Man kommer seg stort sett rundt med rullestol, men ikke opp i fløyen med rektors kontor og ungdomsskolen. Mangler ordentlig handikaptoalett, og rampen i hallen ender rett mot et stort vindu!

HASVIK KOMMUNE

Hasvik barnehage

Rampene både på forsiden og baksiden av bygg er for bratte. Rampene er laget i tre, noe som gjør at de er glatte og sleipe når de blir våte. Den ene rampen er også for smal.
Det er montert elektrisk døråpner til en av avdelingene og dørpumpe på den døra som benyttes mest.
Høg dørterskel på den ene inngangsdøra som er til hinder for rullestolbrukere.

HASVIK KOMMUNE

Hasvik helsesenter



Det er døråpner på ytterdør (bra!), men man må være sterk i armen og den er ikke merket. Callinganlegget er plassert høgt på veggen.

Det ene handikaptoalettet er ikke noe reelt handikaptoalett da det ikke er plass til rullestol ved siden av toalettet, mens det andre er møblert med utstyr som forhindrer plass til rullestol ved siden av toalettet.
Det er heis mellom 1. og 2. etasje, godt belyst og god merking.
Det er god merking av rom og det er godt lys i bygget.
Det er gode kontraster mellom vegg/dører som gjør at det er lett for mennesker med nedsatt syn å finne fram. På sykehjemsavdelingen er det også ledelinje langs vegg.

Helsesenteret har ingen handikapparkering.

HASVIK KOMMUNE

Hasvik kirke

Rampen er litt for bratt, og skiferhellene i trappen kan være vanskelig å se for synshemmede. Har montert teleslynge og høytaleranlegg, samt at løper fungerer godt som ledetråd for synshemmede inne i kirka. Dette er hovedkirka i Hasvik kommune.

HASVIK KOMMUNE

Hasvik Hotel

Rullestolbrukere kommer seg ikke inn hovedinngang. På grunn av inngjerdingen kan heller ikke pubinngangen benyttes.

Har ikke handikaptoalett eller rom tilpasset rullestolbrukere.

Alle gjesterom er i 2. etasje i bygg uten heis.

HASVIK KOMMUNE

Hasvik Samfunnshus

Rampen er litt for bratt, men den fungerer. Man kan forbedre overgangen mellom grusgang og rampen.

Stort handikaptoalett, og god manøvreringsplass på repos og inne i bygget.

HASVIK KOMMUNE

Menighetskontoret

Rampen er for bratt for rullestolbrukere, og kontoret har ikke handikaptoalett eller teleslynge.

HASVIK KOMMUNE

Tannlegen

Den nye rampen er like bratt som den gamle, det vil si alt for bratt!
Reposet på rampen er stor nok og det er ikke nivåforskjell mellom repos og dør.

HASVIK KOMMUNE

Politi

Ingen adgang for rullestolbrukere, heller ingen teleslynge montert i skranken.

HASVIK KOMMUNE

Posten, Mix handleri

Rampen er for bratt, og repos er for lite til at en rullestol kan snu.

Høy dørstokk ved inngangsdør.

Relativt god plass inne, og de har teleslynge i ”post i butikk”.

HASVIK KOMMUNE

NAV – gammelt kontor

Det er ikke mulig for rullestolbrukere å komme seg inn på NAV.

HASVIK KOMMUNE

Turistinfo

Ingen rampe, høye dørstokker. Bygget er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere.



HASVIK KOMMUNE

Hasvik bedehus

Det er ikke mulig for manuelle rullestoler å komme seg opp til rampen, og rampen er i tillegg noe for bratt. Repos er knapt, og i tillegg er det dørstokk som gjør det vanskelig å komme inn ytterdøren.

HASVIK KOMMUNE

Flyplassen

Har ikke automatisk åpner eller elektronisk døråpner på inngangsdør. Har stort og flott handikaptoalett før innsjekking. Innsjekkingsskranken er høy, og det er vanskelig å få øyekontakt med personalet om man sitter i rullestol. Har heller ikke teleslynge. Avgangshall er for trang til at man kommer seg frem med rullestol.

HASVIK KOMMUNE

Coop Hasvik

Det er vanskelig å komme seg inn på butikken, man må være sterk i armene. Mellom reolene er det som oftest god plass, men butikkmedarbeiderne må være obs i forhold til å la traller med varer stå i midtgangene når de ikke jobber med å stable de ut. Dette hindrer både rullestolbrukere, barnevogner og synshemmede.

HASVIK KOMMUNE

Aksis, Hasvik

Det er mulig å komme inn som kunde på Aksis, men det er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere, hørselshemmede m.m. som arbeidstakere. Dette bør man se på, da Aksis er en tilpasset arbeidslass hvor mennesker kan få testet arbeidsevne, tilrettelagte arbeidsoppgaver osv.

HASVIK KOMMUNE

Bensinpumpe, Hasvik

Kortterminalen for betaling av bensin/diesel er trådløs. Hvis man ikke kommer seg opp trappa og inn i ”bua” kan betjeningen komme ut med betalingsterminalen.

HASVIK KOMMUNE

Venterom, FFR

Bratt og smal rampe, noe som gjør at det ikke er mulig å komme opp til venterommet.

HASVIK KOMMUNE

Hurtigbåt, FFR

FFR har nå montert hydraulisk landgang på M/S ”Mårøy”, så vi er de første som får testet denne løsningen i Finnmark ☺

Men fortsatt må man ned en bratt trapp til salongen ombord, så her må mange ha bistand.

HASVIK KOMMUNE

Ambulansekai



Trangt om plassen

Bratt landgang

Rot på kaia, båter fortøyd feil

Dårlig snømåking

HASVIK KOMMUNE

Dette var resultatet av kartlegging hos private og offentlige tjenesteytere i Hasvik kommune.

Har du spørsmål, eller ønsker å drøfte forslag til løsninger, kan du kontakte;

Hasvik kommune

v/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m.

Fjellveien 6

9593 Breivikbotn

Tlf: 78 45 27 00